

Comprobantes de servicio 10-8-10

Servicio LongLife Audi: sí / no

- ☒ ☐ Cambio de aceite → Filtro
- ☒ ☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

- ☐ ☐ Cambio de aceite
- ☐ ☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

- | | |
|---|---|
| ☐ ☐ Líquido de frenos | ☐ ☐ Filtro de aire |
| ☐ ☐ Bujías | ☐ ☐ Filtro de combustible |
| ☒ ☐ Filtros de polvo y polen | ☐ ☐ Haldex: aceite |
| ☐ ☐ Multitronic: aceite | ☐ ☐ S tronic: aceite y filtro |
| ☐ ☐ Correa dentada | |

km 14.233

Número de factura

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx.....km



Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Comprobantes de servicio 20-2-13

Servicio LongLife Audi: sí / no

- ☒ ☐ Cambio de aceite
- ☒ ☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

- ☒ ☐ Cambio de aceite
- ☒ ☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

- | | |
|---|--|
| ☒ ☐ Líquido de frenos | ☒ ☐ Filtro de aire |
| ☒ ☐ Bujías | ☒ ☐ Filtro de combustible |
| ☒ ☐ Filtros de polvo y polen | ☒ ☐ Haldex: aceite |
| ☒ ☐ Multitronic: aceite | ☒ ☐ S tronic: aceite y filtro |
| ☒ ☐ Correa dentada | |

km 37.988

Número de factura AK1300153

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx...67.000 km 0 2 Años,

53A19

C/. Andalucía, P-4

Tfno.: 979 165 432 - 979 165 434

34004 - PALENCIA

Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Comprobantes de servicio 5-Julio-2016

Servicio LongLife Audi: sí / no

☒ ☐ Cambio de aceite☒ ☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

☒ ☐ Cambio de aceite☐ ☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

☒ ☐ Líquido de frenos☐ ☒ Filtro de aire☐ ☒ Bujías☐ ☒ Filtro de combustible☒ ☐ Filtros de polvo y polen☐ ☒ Haldex: aceite☐ ☒ Multitronic: aceite☐ ☒ S tronic: aceite y filtro☐ ☒ Correa dentada

km

62.909

Número de factura

2322

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx. 82.909 km

AZI

C.I.F. B4768190

C/ Viticultura nº3 - 47610

Zaratán (Valladolid)

tfn. 983 38 96 71

Automoción

taller@azautomocion.com

Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Comprobantes de servicio

Servicio LongLife Audi: sí / no

☒ ☐ Cambio de aceite☒ ☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

☐ ☐ Cambio de aceite☐ ☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

☐ ☒ Líquido de frenos☒ ☐ Filtro de aire☒ ☐ Bujías☐ ☒ Filtro de combustible☒ ☐ Filtros de polvo y polen☐ ☒ Haldex: aceite☐ ☒ Multitronic: aceite☐ ☒ S tronic: aceite y filtro☐ ☒ Correa dentada

km

77.931

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx. 97.931 km

Número de factura

TALLER MECANICO AUTONIDA

C.I.F. E-47712955

Ministerio del Profo, 14 Local - ZARATÁN

47105 AZARÁN LA ENCARNADA (Valladolid)

TEL 983 38 96 71 - taller@azautomocion.com

Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Comprobantes de servicio 9- Agosto -2019

Servicio LongLife Audi: sí / no

☒ ☐ Cambio de aceite☒ ☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

☒ ☐ Cambio de aceite☐ ☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

☐ ☒ Líquido de frenos☐ ☒ Bujías☐ ☒ Filtros de polvo y polen☐ ☒ Multitronic: aceite☐ ☒ Correa dentada☒ ☐ Filtro de aire☐ ☒ Filtro de combustible☐ ☒ Haldex: aceite☐ ☒ S tronic: aceite y filtro

km

97 962

Número de factura

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx. 117.931 km

Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Comprobantes de servicio 14.09.2020

Servicio LongLife Audi: sí / no

☒ ☐ Cambio de aceite☒ ☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

☒ ☐ Cambio de aceite☐ ☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

☐ ☒ Líquido de frenos☐ ☒ Bujías☐ ☒ Filtros de polvo y polen☐ ☒ Multitronic: aceite☐ ☒ Correa dentada☒ ☐ Filtro de aire☐ ☒ Filtro de combustible☐ ☒ Haldex: aceite☐ ☒ S tronic: aceite y filtro

km

113280

Número de factura

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx.km

Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Comprobantes

Comprobantes de servicio

28-6-2021

Servicio LongLife Audi: sí / no

☒ Cambio de aceite☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

☐ Cambio de aceite☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

☐ Líquido de frenos☐ Filtro de aire☐ Bujías☐ Filtro de combustible☐ Filtros de
polvo y polen☐ Haldex: aceite☐ Multitronic: aceite☐ S tronic: aceite y filtro☐ Correa dentada

km

26509

Número de factura

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx.....km

Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Comprobantes de servicio

Servicio LongLife Audi: sí / no

☐ Cambio de aceite☐ Inspección

Servicio de inspección Audi: sí / no

☐ Cambio de aceite☐ Inspección

Trabajos adicionales: sí / no

☐ Líquido de frenos☐ Filtro de aire☐ Bujías☐ Filtro de combustible☐ Filtros de
polvo y polen☐ Haldex: aceite☐ Multitronic: aceite☐ S tronic: aceite y filtro☐ Correa dentada

km

Número de factura

Garantía de movilidad hasta:

Indicación Service

Máx.....km

Fecha, sello del Servicio Oficial Audi

Vigencia del seguro



Vigencia de ITV



DATOS DEL TITULAR

Filiación:

Cotitulares:

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Matrícula: 0526GHH F. de matriculación: 01/09/2008
Marca: AUDI F. de 1ª matriculación: ---
Modelo: A4 Renting: No
Bastidor: WAUZZZ8K09A093386 Domicilio vehículo: VALLADOLID (VALLADOLID)
Servicio: PART-SIN ESPECIFICAR Tipo de vehículo: TURISMO

DATOS SEGURO


Vehículo Si Aseguradora: LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.

HISTORIAL DE INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha ITV	F. de caducidad	Estación	Resultado	Kilómetros	Defectos	Gravedad
26/10/2012	26/10/2014	47003	FAVORABLE	---	---	---
24/10/2014	24/10/2016	47003	FAVORABLE	51.338	---	---
27/10/2016	27/10/2018	47003	FAVORABLE	66.445	---	---
26/10/2018	27/10/2019	47003	FAVORABLE	83.948	---	---
13/11/2019	13/11/2020	47003	FAVORABLE	106.403	---	---
18/12/2020	18/12/2021	47003	FAVORABLE	124.600	---	---

HISTORIAL DE LECTURAS DEL CUENTAKILÓMETROS

Fecha de Lectura	Lectura	Responsable de Lectura
18/12/2020	124.600	Estación ITV - 47003
13/11/2019	106.403	Estación ITV - 47003
26/10/2018	83.948	Estación ITV - 47003
27/10/2016	66.445	Estación ITV - 47003
24/10/2014	51.338	Estación ITV - 47003



La DGT no se hace responsable de la veracidad de las lecturas del kilometraje reflejadas en este informe ya que han sido facilitadas por entidades ajenas a la DGT

000788805 18/05/2021 17:17:32 RELE01-80LF6X-7CCD5E-D981A2