



Mercedes-Benz

Portada - informe digital de servicio (historial)

Este informe contiene los siguientes informes de servicio

Servicio 2	24.02.2021
Servicio 1	10.02.2020

Este historial de servicio ha sido impreso por

Mercedes-Benz

Firma/sello del taller



Informe digital de servicio (historial)

Datos del vehículo

Vehículo GLC 220 d 4MATIC
Fecha de primera matriculación 26.11.2015
chasis WDC 253905 1F 040875

Próximo 02.2022
Servicio 100170 km
(En función de lo que se realice primero)

Informe de servicio actual

Mercedes-Benz MOBILITY CAR CATALUNYA, S.L. Fecha 24.02.2021
AUTOLICA
C/Riera Roja 26 Núm. de OR 33731
Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Kilometraje 75170 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B
Código de taller E0E
Tiempo restante -15 Días
Recorrido restante 11858 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Viscosidad 0W-30
Tipo de aceite / calidad 229.52

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido
AdBlue® rellenar
Pila de la llave KEYLESS-GO renovar
Aceite y filtro sustituido
Líquido de frenos sustituido

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	AUTOLICA, S.A.	Fecha	10.02.2020
	Plaza de Europa, 54-56	Núm. de OR	23101
	Hospitalet de Llobregat	Kilometraje	62028 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	550A
Tiempo restante	-158 Días
Recorrido restante	4800 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Viscosidad	0W-30
Tipo de aceite / calidad	229.51

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>
AdBlue® rellenar	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de aire sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de combustible sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite y filtro sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------