Mercedes-Benz

Digitaal servicebericht

Schrijf u in op Mercedes me (www.mercedes.me) en ontdek dit service bericht en de onderhoudshistoriek van uw voertuig online de dag na uw onderhoud. Gebruik hiertoe de veiligheidscode (SecCode) onderaan rechts.

Voertuiggegevens

Voertuig	C 200 d
Kentekenregistratie	23/07/2018
VIN	WDD 205237 1F 753088

Volgende Servicebeurt 06/2020
48541 km

(Gelieve rekening te houden met de info in Uw voertuig (handleiding, onderhoudsboek en onderhoud interval indicator) met betrekking tot het uitvoeren van de volgende service beurt)

Actueel servicebericht

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE AALST NV
Nachtegaalstraat 6
Aalst

Datum	20/06/2019
Nr. reparatieopdracht	49862
Kilometerstand	23541 km

Uitgevoerde servicebeurt

Servicebeurt	Service A
Werkplaatscode	505
Resterende tijd	5 Dagen
Resterende afstand	1459 km

Oliemerk/viscositeit

Beschrijving	Motor Olie
Viskositeit	5w30
Olie Kwaliteit	

Extra werkzaamheden

Stoffilter vernieuwd	☑
Motor: Olie en Filter vernieuwd	☑

Tot de volgende Servicebeurt

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garantie tegen doorroesten	☑

Service interval volgens de voorschriften van Daimler AG

Voldaan ☑

Bijkomende werken volgens de richtlijnen van Daimler AG

Uitgevoerd ☑

HEDIN AUTOMOTIVE AALST
Nachtegaalstraat 6 - 9320 Aalst
Tel. 053 85 95 95
Werkpl. Cars: 053 85 95 85
Werkpl. Trucks: 053 66 21 10
BTW BE-0400.318.109

Handtekening/stempel van werkplaats

Mercedes-Benz

Digitaal servicebericht

Schrijf u in op Mercedes me (www.mercedes.me) en ontdek dit service bericht en de onderhoudshistoriek van uw voertuig online de dag na uw onderhoud. Gebruik hiertoe de veiligheidscode (SecCode) onderaan rechts.

Voertuiggegevens

Voertuig	C 200 d
Kentekenregistratie	23/07/2018
VIN	WDD 205237 1F 753088

Volgende Servicebeurt 07/2021 69703 km

(Gelieve rekening te houden met de info in Uw voertuig (handleiding, onderhoudsboek en onderhoud interval indicator) met betrekking tot het uitvoeren van de volgende service beurt)

Actueel servicebericht

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE AALST NV
Nachtegaalstraat 6
Aalst

Datum	17/07/2020
Nr. reparatieopdracht	12134
Kilometerstand	44703 km

Uitgevoerde servicebeurt

Servicebeurt	Service B
Werkplaatscode	E0E
Resterende tijd	0 Dagen
Resterende afstand	3838 km

Oliemerk/viscositeit

Beschrijving	Motor Olie
Viskositeit	5W-30
Olie Kwaliteit	"

Extra werkzaamheden

Stoffilter vernieuwd	☑
Motor: Olie en Filter vernieuwd	☑
Remvloeistof ververst	☑

Tot de volgende Servicebeurt

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garantie tegen doorroesten	☑

Service interval volgens de voorschriften van Daimler AG

Voldaan ☑

Bijkomende werken volgens de richtlijnen van Daimler AG

Uitgevoerd ☑

Handtekening/stempel van werkplaats

Mercedes-Benz

Servicegeschiedenis

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE AALST NV Nachtegaalstraat 6 Aalst	Datum Kilometerstand Service	20/06/2019 23541 km Service A

Mercedes-Benz

Digitaal servicebericht

Schrijf u in op Mercedes me (www.mercedes.me) en ontdek dit service bericht en de onderhoudshistoriek van uw voertuig online de dag na uw onderhoud. Gebruik hiertoe de veiligheidscode (SecCode) onderaan rechts.

Voertuiggegevens

Voertuig	C 200 d
Kentekenregistratie	23/07/2018
VIN	WDD 205237 1F 753088

Bedrijf

Naam	Kone Sprl
Adres	Rue Haute 296 B
Postcode	1000
Plaats	Brussel
Land	België

Volgende Servicebeurt 05/2023 118129 km

(Gelieve rekening te houden met de info in Uw voertuig (handleiding, onderhoudsboek en onderhoud interval indicator) met betrekking tot het uitvoeren van de volgende service beurt)

Actueel servicebericht

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE AALST NV
Nachtegaalstraat 6
Aalst

Datum	27/05/2022
Nr. reparatieopdracht	22283
Kilometerstand	93129 km

Uitgevoerde servicebeurt

Servicebeurt	Service B
Werkplaatscode	606
Resterende tijd	47 Dagen
Resterende afstand	-1900 km

Oliemerk/viscositeit

Beschrijving	Motor Olie
Viskositeit	5w30
Olie Kwaliteit	229.52

Extra werkzaamheden

Remblokjes vooras vervangen	☑
Stoffilter vernieuwd	☑
AdBlue® bijgevuld	☑
Motor: Olie en Filter vernieuwd	☑

Tot de volgende Servicebeurt

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garantie tegen doorroesten	☑

Service interval volgens de voorschriften van Mercedes-Benz AG

Voldaan ☑

Bijkomende werken volgens de richtlijnen van Mercedes-Benz AG

Uitgevoerd ☑

Handtekening/stempel van werkplaats