Mercedes-Benz

# Informe digital de servicio

## Datos del vehículo

| | |
|---|---|
| Vehículo | GLC 220 d 4MATIC |
| Fecha de primera matriculación | 26.06.2018 |
| FIN | WDC2539051F462139 |

| | |
|---|---|
| **Próximo** | 07.2024 |
| **Servicio** | 120473 km |

(En función de lo que se realice primero)



Mercedes-Benz

## Informe de servicio 3

Mercedes-Benz

AUTO BELTRAN, S.A.
Pº Bonanova 13-25
Barcelona

| | |
|---|---|
| Fecha | 11.07.2023 |
| Núm. de OR | 105456 |
| Kilometraje | 95473 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | G50M |
| Tiempo restante | 0 Días |
| Recorrido restante | 0 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.52 |
| Viscosidad | 5W-30 |

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de cambio automático |
| Tipo de aceite / calidad | 236.17 |
| Viscosidad | |

### Trabajos adicionales

| | |
|---|---|
| Pila de la llave KEYLESS-GO renovar | ☑ |
| Transmisión automática: filtro y aceite cambiado (4MATIC) | ☑ |
| Aceite y filtro sustituido | ☑ |

### Hasta el próximo servicio

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz Mobilo | ☑ |
| Garantía de perforación por corrosión | ☑ |

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

| | |
|---|---|
| Cumplido | ☐ |

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

| | |
|---|---|
| Cumplido | ☑ |

### Observaciones

BATERÍA DE ARRANQUE + ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS SUSTITUIDAS

Mercedes-Benz

## Informe de servicio 2

Mercedes-Benz

AUTO BELTRAN, S.A.
Pº Bonanova 13-25
Barcelona

| | |
|---|---|
| Fecha | 22.06.2021 |
| Núm. de OR | 12630 |
| Kilometraje | 53059 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | D50J |
| Tiempo restante | 4 Días |
| Recorrido restante | 7800 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.51 |
| Viscosidad | 5W-30 |

### Trabajos adicionales

- [x] Filtro de polen sustituido
- [x] AdBlue® rellenar
- [x] Filtro de aire sustituido
- [x] Filtro de combustible sustituido
- [x] Aceite y filtro sustituido

### Hasta el próximo servicio

- [x] Mercedes-Benz Mobilo
- [x] Garantía de perforación por corrosión

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

- [ ] Cumplido

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

- [x] Cumplido



Mercedes-Benz

## Informe de servicio 1

Mercedes-Benz

AUTO BELTRAN, S.A.
Pº Bonanova, 13-25
Barcelona

| | |
|---|---|
| Fecha | 19.06.2019 |
| Núm. de OR | 51057 |
| Kilometraje | 21675 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | 505 |
| Tiempo restante | 9 Días |
| Recorrido restante | 3325 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.51 |
| Viscosidad | 5W-30 |

### Trabajos adicionales

| | |
|---|---|
| Filtro de polen sustituido | ☑ |
| AdBlue® rellenar | ☑ |
| Aceite y filtro sustituido | ☑ |

### Hasta el próximo servicio

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz Mobilo | ☑ |
| Garantía de perforación por corrosión | ☑ |

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

## Historial de servicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AUTO BELTRAN, S.A.<br>Pº Bonanova 13-25<br>Barcelona | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 11.07.2023<br>95473 km<br>Mantenimiento A |
| Mercedes-Benz | AUTO BELTRAN, S.A.<br>Pº Bonanova 13-25<br>Barcelona | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 22.06.2021<br>53059 km<br>Mantenimiento A |
| Mercedes-Benz | AUTO BELTRAN, S.A.<br>Pº Bonanova, 13-25<br>Barcelona | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 19.06.2019<br>21675 km<br>Mantenimiento A |