



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo	CLA 200 d
Fecha de primera matriculación	02.12.2021
FIN	W1K1186121N264512

Próximo	02.2025
Servicio	99877 km

(En función de lo que se realice primero)



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	CAR ASSISTANCE COMPANY NV Van	Fecha	19.02.2024
	Mossel Pans	Núm. de OR	4-01-0281
	d'Hoef 2	Kilometraje	74877 km
	Brecht		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	5D0J0
Tiempo restante	112 Días
Recorrido restante	-459 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Realizar el servicio A con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el elemento del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio A: renovar el líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	CAR ASSISTANCE COMPANY NV Van	Fecha	06.06.2023
	Mossel Pans	Núm. de OR	-05-0179
	d'Hoef 2	Kilometraje	49375 km
	Brecht		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	N0N0
Tiempo restante	168 Días
Recorrido restante	251 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Aceite motor y filtro renovar

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	Van Mossel Pans NV	Fecha	15.11.2022
	d'Hoef 2	Núm. de OR	22100199
	Brecht	Kilometraje	24626 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	17 Días
Recorrido restante	374 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.71
Viscosidad	0w20

Trabajos adicionales

Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite motor y filtro renovar	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	CAR ASSISTANCE COMPANY NV Van Mossel Pans d'Hoef 2 Brecht	Fecha Kilometraje Servicio	19.02.2024 74877 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	CAR ASSISTANCE COMPANY NV Van Mossel Pans d'Hoef 2 Brecht	Fecha Kilometraje Servicio	06.06.2023 49375 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	Van Mossel Pans NV d'Hoef 2 Brecht	Fecha Kilometraje Servicio	15.11.2022 24626 km Mantenimiento A