



Mercedes-Benz

## Informe digital de servicio

### Datos del vehículo

Vehículo B 200 d  
Fecha de primera matriculación 30.09.2016  
FIN WDD2462081N168799

---

**Próximo Servicio** 07.2025  
176599 km  
(En función de lo que se realice primero)

---

### Informe de servicio 7

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	01.07.2024
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	D7-59402
	Avda. de Burgos 49	Kilometraje	151599 km
	Valladolid		

### Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A  
Código de taller 505  
Tiempo restante 69 Días  
Recorrido restante 2826 km

### Marca/Visco

Descripción Aceite de motor  
Tipo de aceite / calidad 229.51  
Viscosidad

### Trabajos adicionales

Realizar el servicio A con paquete Plus

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantía de perforación por corrosión

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

### Observaciones

Cliente indica revisar/ reparar

---



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 6**

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	27.07.2023
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	D7-36367
	Avda. de Burgos 49	Kilometraje	126286 km
	Valladolid		

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	E0E
Tiempo restante	-136 Días
Recorrido restante	-5400 km

**Trabajos adicionales**

Realizar el servicio B con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio B: renovar el liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 5**

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	11.03.2022
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	58132
	Avda. de Burgos 47A	Kilometraje	95861 km
	Valladolid		

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	G50M
Tiempo restante	-7 Días
Recorrido restante	6966 km

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

**Trabajos adicionales**

Cambio automático: sust. aceite y filtros	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: sust. aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 4**

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	02.03.2021
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	34652
	Avda. de Burgos 49	Kilometraje	77827 km
	Valladolid		

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	5E0K
Tiempo restante	-12 Días
Recorrido restante	13808 km

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

**Trabajos adicionales**

Sust. filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: sust. aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	18.02.2020
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	13468
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	66635 km
	Valladolid		

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-9 Días
Recorrido restante	5557 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

### Trabajos adicionales

Motor: sust. aceite y filtro

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 2**

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	07.02.2019
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	44472
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	47192 km
	Valladolid		

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	E0E
Tiempo restante	-19 Días
Recorrido restante	3800 km

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

**Trabajos adicionales**

Motor: sust. aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 1**

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	17.01.2018
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	21332
	Avda. de Burgos, 57	Kilometraje	26021 km
	Valladolid		

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-19 Días
Recorrido restante	-1000 km

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5w30

**Trabajos adicionales**

Motor: sust. aceite y filtro

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido



## Mercedes-Benz

### Historial de servicio

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	01.07.2024 151599 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	27.07.2023 126286 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 47A Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	11.03.2022 95861 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	02.03.2021 77827 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	18.02.2020 66635 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	07.02.2019 47192 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 57 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	17.01.2018 26021 km Mantenimiento A